


VDO Ölthermometer

Autor: Rainer Ohlsen

Diese Anleitung ist von einem Forumsteilnehmer erstellt worden. Die Autoren der Anleitungen sind in der Regel Laien. Die beschriebenen Tätigkeiten sind von einem Fachmann durchzuführen bzw. zu kontrollieren. Eine Garantie/Gewährleistung wird für diese Anleitung durch den Seitenbetreiber oder den Autor nicht übernommen. Die Nutzung der Anleitung erfolgt daher auf Ihre eigene Gefahr.



Ich habe an meiner DR auch mein altes Ölthermometer wiederverwendet, das ich mal für meine damalige XT gekauft habe. Den passenden Geber habe ich beim Bosch-Dienst bestellt. Das Thermometer habe ich mit Hilfe eines Gummi-Gehäuses und einem Alu-Streifen an der oberen Standrohrschraube befestigt.



Um hierfür Platz zu schaffen, habe ich die Kontrollleuchten-Einheit ein wenig versetzt. Das Thermometer zeigt genau an, beschlägt aber leider bei Regen.